

Fecha	Sección	Página
28.01.2010	Primera	6

AMBULANTES Y AUTOS EN DOBLE FILA AUMENTAN EL CAOS

Obras ponen en jaque a conductores

Excavaciones para cambiar tuberías de agua potable sobre avenida San Jerónimo ocasionan retrasos de 15 a 20 minutos, se quejan automovilistas

CHRISTIAN PALOMO

Las obras de cambio de tuberías de agual potable sobre avenida San Jerónimo, en la delegación Álvaro Obregón, provocan caos vehicular ante la ausencia de elementos de Tránsito que vigilen y pongan orden al flujo de automotores.

Los trabajos que se llevan a cabo desde avenida Revolución hasta Paseo del Pedregal, para el cambio de la red de agua potable

FALTAN POLIS

Conductores que usan esa vialidad de manera frecuente piden mayor presencia de agentes de Tránsito para evitar cuellos de botella que causan retrasos.

en la zona, ocasionan retrasos de 15 a 20 minutos a los conductores.

Dicha situación se debe a que los tramos de los carriles cerrados son extendidos por automovilistas que suelen estacionarse en el lugar, al **percatarse** de que no existe patrullaje.

Los cierres parciales son utilizados por conductores que se estacionan incluso en doble fila con el fin de visitar los comercios del sitio, así

como esperar a familiares o amigos para trasladarlos a otro destino.

Por otra parte, los trabajos también han sido aprovechados por vendedores ambulantes de antojitos o comida rápida, quienes extienden sus puestos alrededor de los espacios cerrados al flujo de autos.

El almacenamiento del cascajo que han dejado las excavaciones obstaculiza además el paso peatonal, puesto que los montículos de tierra y piedras son dejados en banquetas e incluso en el arroyo vehicular.



Montañas de tierra y cascajo que han generado los trabajos obstaculizan en la red hidráulica no sólo el flujo vehicular, sino el paso de transeúntes

Continúa en siguiente hoja



Página 1 de 2 \$ 30016.00 Tam: 469 cm2 CMEDINAR



Fecha Sección Página 28.01.2010 Primera 6

