

Fecha 07.01.2014	Sección Global	Página 4
----------------------------	--------------------------	--------------------

Mal tiempo, posible causa de accidente

POR MARÍA FERNANDA NAVARRO
fernanda.navarro@gimm.com.mx

Las autoridades federales de Estados Unidos ya están investigando las causas que provocaron el accidente de un jet privado que salió de México y colisionó al intentar aterrizar en el **aeropuerto** de Aspen el domingo pasado que dejó un saldo de un muerto y dos lesionados de gravedad.

Las pesquisas estarán dirigidas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), en tanto que dicha **terminal aérea** permanecía cerrada.

De acuerdo con los primeros reportes, el domingo pasado el Bombardier Challenger 600 despegó a las seis horas del **aeropuerto** de Toluca y más tarde hizo escala en Tucson para finalmente intentar aterrizar en el exclusivo aeródromo de Aspen que

estaba siendo azotado por fuertes corrientes de aire, mismo que se considera como probable motivo del accidente.

A bordo se encontraba Emilio Carranza Brabata, que fue declarado muerto en el lugar del percance y los pilotos Miguel Henríquez y Moisés Carranza, todos de origen mexicano. Estos últimos fueron trasladados al nosocomio de St. Mary's en Grand Junction, Colorado.

De acuerdo con el sitio *web* de noticias CBS Denver, Kimberly Williams, vocera de St. Mary's Hospital, el estado de salud de Miguel Henríquez se reporta crítico, mientras que el de Moisés Carranza es delicado.

Este rotativo intento comunicarse con Williams para obtener más detalles de la situación de ambos mexicanos, sin embargo no obtuvo respuesta por parte de las autoridades del hospital.

Aspen está en las Montañas Rocosas, a unos 160 kilómetros al suroeste de Denver.



Foto: AP

Un jet privado procedente de Toluca, Estado de México, se accidentó el domingo cuando intentaba aterrizar en un aeropuerto de Aspen.

