

Fecha 11.06.2014	Sección Primera	Página pp
---------------------	--------------------	--------------

Define **AICM** hasta agosto solución al hundimiento

MARTHA MARTÍNEZ

El **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México** informó que será hasta agosto cuando especialistas en ingeniería le informen qué medidas se requieren para atender los hundimientos en la Terminal 2.

En carta enviada a REFORMA, el **AICM** dice que, en septiembre de 2013, pidió al Instituto de Ingeniería de la UNAM un estudio sobre la T-2.

REFORMA publicó ayer que, a pesar de que se proyectó para resistir hundimientos de 3 centímetros anuales, la Terminal 2 llega a hundirse hasta 30 centímetros cada año, por lo que las autoridades aeroportuarias han recurrido a rampas, zoclos y grava para tratar de ocultar los desniveles.

En su misiva, el **AICM** señala que, según los especialistas, las condiciones en las que se encuentran los edificios de la T-2 no ponen en riesgo la seguridad de los usuarios ni las operaciones del **aeropuerto**.

La administración del **AICM** no indica qué medidas tomará en contra de las empresas ICA y Gutsa, responsables de la construcción de la nueva terminal.

Esta autoridad tampoco especifica de dónde se obtendrán recursos para llevar a cabo las medidas correctivas.

Desde 2005, año en el que comenzó la construcción de la terminal, el **AICM** destina más del 50 por ciento de sus ingresos al pago de la deuda que adquirió para llevar a cabo el proyecto de la T-2.

