

Colapsan vialidades

Mientras que el distribuidor vial de la Autopista México-Puebla, a la altura del Estadio Cuauhtémoc, presenta numerosas grietas, a pesar de haberse construido hace apenas dos años con concreto hidráulico, el paso a desnivel que la SCT construyó en las avenidas Constitución y Venustiano Carranza, en Monterrey, enfrenta ahora hundimientos.

Adriana Castillo

